




MUSICO



SAMARINO




CASCINA CROTTA

LEGENDA
condizione dell'edificazione
conservazione e manutenzione degli edifici


	buono		pessima
	discreto		superfelazione
	mediocre		lavori in corso

elementi architettonico - ambientali significativi


	edifici di valore storico - architettonico		muro in sassi
	cortine edilizie significative		ville storiche
	ambito villa con parco storico		porticati e androni di accesso ai cortili
	cascine storiche		edicole cappelle
	elementi di valore artistico o architettonico da conservare		edifici in contrasto architettonico con i caratteri del centro storico
	edifici di epoca contemporanea in contrasto architettonico con i caratteri del centro storico		edifici di recente ristrutturazione o costruzione
	edifici in sassi		acciotolato
	edifici ed attrezzature di uso pubblico		asfalto
	pavimentazioni		cemento
	orti e giardini		san pietrini
	giardini di pregio ambientale		terra battuta
	giardini di pregio ambientale		ghiaia
	elementi arborei di valore ambientale		Piani di Recupero in attuazione
	elementi arborei di valore ambientale		Piani di Recupero
	Norma Speciale		Piani di Recupero scheda norma puntuale



CENTEMERO



CASCINA VERANA



CASSINA



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
VARIANTE GENERALE

tavola
6.2b'
scala 1:1.000

ANALISI TERRITORIALE
CENTRO STORICO
Condizione dell'edificazione

MUSICO - SAMARINO - CASSINA - CASCINA CROTTA
CENTEMERO - CASCINA VERANA

adozione delibera C. C. n° 40 del 22.10.2018
approvazione delibera C. C. n° del .2019

il tecnico: dott. Arch. Marielena Sgroi
il sindaco: sig.ra Sabina Panzeri
il Segretario Comunale: dott. Francesco Coscarelli

collaboratrice: Silvia Aragona
* elaborato modificato a seguito accogliimento pareri e controdeduzioni osservazioni