




MUSICO




SAMARINO




CASCINA CROTTA



CASCINA VERANA



CENTEMERO



CASSINA

LEGENDA
conservazione e manutenzione degli edifici

	buono		persiana
	discreto		superfelazione
	mediocre		lavori in corso

elementi architettonico - ambientali significativi

	edifici di valore storico - architettonico		muro in sassi
	corine edilizie significative		ville storiche
	ambito villa con parco storico		piano di recupero
	casine storiche		

	edifici di valore artistico o architettonico da conservare		edifici di recente ristrutturazione o costruzione
	edifici di epoca contemporanea in contrasto architettonico con i caratteri del centro storico		
	edifici di impianto originario con alterazioni morfologiche delle finiture		
	elementi in contrasto architettonico con i caratteri del centro storico		
	edifici in sassi		

	edifici ed attrezzature di uso pubblico		acciaiolato		asfalto		cemento
	pavimentazioni		san pieltini		terra battuta		ghiaia
	orti e giardini						
	giardini di pregio ambientale						
	elementi arborei di valore ambientale						



DOCUMENTO DI PIANO
PIANO DELLE REGOLE
PIANO DEI SERVIZI
V.A.S.

P.G.T.
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

tavola
6.2b'
ANALISI TERRITORIALE
CENTRO STORICO
condizione dell'edificazione

scala 1:1.000
MUSICO - SAMARINO - CASSINA - CASCINA CROTTA
CENTEMERO - CASCINA VERANA

adozione delibera C. C. n°43 del 21.12.2011
approvazione delibera C. C. n° del 06.2012

il tecnico Ass. Urbanistica il sindaco
dot. Arch. Marielena Signol Arch. Maurizio Corbetta Dott. Umberto Forno Bonardina Geom. Emika Tavola

collaboratrice Sma Aragona
Modificata a seguito accoglimento delle osservazioni

Dot. Arch. Marielena Signol - Lambrogo (CO) - Via C. Battisti, 19 - tel. 031/3580232 - fax. 031/3592139 - Mail: elena@studiosgna.it